

Copia.

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Departamento del Tránsito.

Sobre instalación de la cámara de control  
en la Universidad Católica.-

N° 94 .-

Santiago, 1° de Febrero de 1951 .-

Señor Alcalde:

Este Departamento del Tránsito ha tomado conocimiento de la providencia de US. de fecha 29 de los corrientes, por la cual solicita se le informe acerca de la colocación de la Caja de Control de los Semáforos en el edificio de la Universidad Católica de esta comuna.

Sobre el particular, me permito manifestar a US. que en dicha colocación no se le ha ocasionado deterioro al edificio de la Universidad referida.

El trabajo realizado consiste en la perforación de la vereda para pasar un cable subterráneo y la apertura de una cavidad para colocar la Caja central de control. El cable que llega hasta la Caja de Control corre subterráneamente a un metro cuarenta de profundidad por la vereda de la Universidad habiéndose oportunamente reparado la vereda por la Dirección de Pavimentación Municipal. Dicho cable sube hasta la Caja de Control, por una ranura muy superficial, debidamente protegida, que se hizo en la muralla.

Ahora bien, la Caja de Control, se embutió en la muralla, la que se revistió convenientemente de cemento y yeso.

Los trabajos que se han efectuado son superficiales y no afectan en modo alguno la estructura y conservación del edificio.

Dios guarde a US.,

Fdo.- Juan Enrique Delpiano.  
Director del Tránsito.

Al señor Alcalde de Santiago.-